


TORNO UNIVERSAL

Joinville

TM-127



MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO



I N D I C E

1. Introdução.....	pg	1
2. Características Técnicas.....	pg	1
3. Descrição Geral.....	pg	1.2.3
4. Acessórios.....	pg	3.4.5
5. Cálculo de avanços e roscas.....	pg	5
6. Instalação.....	pg	5
6.1. Recepção.....	pg	5
6.2. Bancada.....	pg	5
6.3. Nivelamento.....	pg	6
7. Lubrificação.....	pg	6
8. Garantia.....	pg	7
9. Peças de Reposição.....	pg	8
9.1. Como pedir.....	pg	8
9.2. Lista de peças.....	pg	9.14
9.3. Desenhos.....	pg	15.25

.....

A Usina Metalúrgica Joinville S/A, reserva o direito de modificar seus produtos sem aviso. Conseqüentemente a máquina fornecida pode divergir em alguns pontos da descrição contida neste manual.



da árvore, há uma porca de regulagem junto ao mancal dianteiro, do lado de dentro do cabeçote. O tipo de montagem com 3 rolamentos permite a expansão térmica da árvore, de modo a manter a precisão de trabalho.

Sobre a árvore, estão montadas uma polia de 3 canais em V escalonados (livre na árvore) e uma engrenagem de 80 dentes (enchavetada). A polia, acionada pela correia em V, aciona por sua vez a árvore através de um pino na engrenagem.

O conjunto de redução fica atrás da árvore: ao ser trazido à frente pela alavanca de redução - com a árvore parada - o conjunto engrena-se com a polia e a engrenagem da árvore. Ao mesmo tempo, o pino desta deve ser puxado para fora, soltando a polia. O conjunto tem dentes helicoidais para operação mais silenciosa e maior resistência: a redução de velocidades assim obtida é de 5:1.

No mancal direito do excêntrico do conjunto de redução, um parafuso pode ser apertado para travar o conjunto quando engrenado.

À esquerda do cabeçote fixo, a alavanca de reversão pode ser colocada nas posições alta, neutro, ou baixa, escolhendo o sentido dos avanços longitudinais e transversais. O parafuso de trancamento deve ser apertado na posição desejada. O material (nylon/ambatex) das engrenagens deste conjunto tem dupla função: diminuir o nível de ruído e romper-se no caso de sobrecarga excessiva ou acidente nos carros, evitando danos maiores na Caixa Norton ou em outros pontos.

O trem de rodas de mudança está montado na tesoura ou vila, e coberto por uma tampa de proteção. Pela tabela de roscas, conforme o passo de rosca ou avanço desejado, deve montar as rodas na tesoura. O torno Joinville apresenta na tabela 140 passos e avanços a escolher, em milímetros e polegadas.

A Caixa Norton, é um conjunto de engrenagens montado abaixo do cabeçote fixo, ligando o trem de rodas de mudança ao fuso principal dos carros. Compõe-se de um mecanismo Norton de 8 posições ligado a um mecanismo Meander de 5 posições, comandados cada um por uma alavanca.

O operador dispõe, portanto, de 40 avanços (ou roscas) diferentes, apenas trocando rapidamente as posições das alavancas, COM A ÁRVORE PARADA.

O conjunto carros compreende o aevental, o carro longitudinal, o carro transversal e o suporte de ferramentas.

O avental é a parte onde estão os comandos, a saber:

- roda de mão, para avançar manualmente o conjunto ao longo do leito.



- alavanca do transversal, acionando o avanço transversal automático.
- alavanca da porca bipartida, para engate do avanço longitudinal, para roscas e avanços.

O carro longitudinal é a peça que corre sobre o leito e na qual está fixado o austral. Pode ser travado em qualquer ponto por um parafuso (8).

O carro transversal desliza sobre o carro longitudinal, movimentando-se transversalmente ao leito. O movimento manual é feito por uma roda de pegação, com cursor graduado em 0,05 mm (atenção: isto representa 0,1 mm no diâmetro de uma peça sendo torneada) e pode ser zerado em qualquer ponto, para sua medida de referência.

O suporte de ferramenta está montado sobre o carro transversal, e pode ser travado em qualquer ângulo de + 90° a -90° com o leito, por 2 parafusos um de cada lado do carro transversal. A posição 0° paralela ao leito, tem uma marca de referência. O suporte é movido manualmente por uma roda com pegação, graduada em 0,05 mm podendo ser zerado em qualquer posição.

Na parte superior do suporte, a ferramenta de corte é presa na posição adequada ao trabalho, com sua ponta alinhada com a linha de centro do cabeçote fixo.

O carro transversal e o suporte de ferramenta, trabalham em guias prismáticas (rabo de andorinha) ajustadas a mão com réguas paralelas de regulagem.

O cabeçote móvel desliza sobre guias planas e prismáticas próprias, e pode ser travado em qualquer ponto do leito. Nele é colocado uma ponta fixa ou rotativa, ou um mandril, de acordo com o trabalho. O avanço da bucha (mangote) é feito pela roda de mão.

4. ACESSÓRIOS

Alguns dos acessórios a seguir mencionados, são opcionais e outros são parte do equipamento normal, por favor verifique pela relação que acompanha o torno.

Pontas cônicas: São usadas para trabalhos entre centros: a ponta fixa Morse 3 é colocada no cabeçote fixo, e a ponta fixa Morse 2 no cabeçote móvel. As pontas fixas CM2 e CM3, fornecidas com o torno, são de aço temperado e retificadas com precisão.



Placa de arraste: É usada para trabalhos entre centros, para arrastar a peça com o auxílio de um arrastador (ou cavalinho). É montada na rosca da arvore.

Placa de 4 castanhas independentes: É assim chamada porque cada castanha é posicionada independentemente das outras, permitindo desse modo prender peças de formato irregular. Em se retirando as castanhas, a placa pode ser também usada como placa lisa para prender dispositivos especiais.

Flange para placa universal: Para facilitar ao usuário, o torno é acompanhado por um flange de 127 mm, com rosca pronta para a montagem de uma placa universal de 127 mm. Para garantia e precisão, o operador deve tornear o encaixe da placa no flange no próprio torno.

Placa Universal: A placa universal, de 3 ou 4 castanhas, tem como característica todas as castanhas avançarem concentricamente para prender a peça. É usada para peças cilíndricas ou hexagonais. Há tipos de castanhas sobrepostas, duras ou moles (onde é torneado um assento para a peça). Recomendamos o tamanho de Ø 127 mm para este torno.

Lunetas fixa e móvel: A luneta telescópica fixa é usada quando se torneam peças delgadas, dando um apoio que evita a deformação da peça pelo esforço da ferramenta, e é presa num ponto do leito.

Com o mesmo fim, a luneta móvel é presa ao carro longitudinal, e acompanha a ferramenta apoiando a peça bem próxima ao ponto em que esta sofre a pressão da ferramenta. Lembre-se que, os mordentes da luneta devem ser apenas encostados na peça, e travados pelos parafusos recartilhados. Se os mordentes ficarem forçados, deformarão a peça, tendo um efeito contrário ao pretendido. Usar um pouco de óleo na área de contato da peça com os mordentes também é recomendado.

Rodas de mudança: O torno Joinville é acompanhado de 7 rodas, para permitir todas as montagens apresentadas na tabela de roscas.

Castelo de 4 ferramentas: Permite a fixação de 4 ferramentas, facilitando a operação especialmente em serviços seriados.

Indicador de rosca: É de grande utilidade para tornear rosas longas, pois permite que o fuso seja desengatado e o carro retornado rapidamente à mão, para novo passe na posição certa de engate do fuso.

Gabinetes de aço: Como máquina precisa, recomendamos a instalação do torno sobre uma superfície plana, para dar apoio ao leito. Para melhores condições de trabalho, apresentamos dois



modelos de gabinetes (de 1 e 2 portas), com local para guarda de acessórios e ferramentas, que podem ser fornecidas com a máquinas ou em separado.

Certificado de Ensaio: O torno Joinville é uma máquina de precisão: é testada individualmente na fábrica, sendo controladas as tolerâncias geométricas dentro da Norma Schlesinger para tornos. Os resultados obtidos são registrados em um Certificado de Ensaio que acompanha o torno.

5. CÁLCULO DE AVANÇOS E ROSCAS

A tabela de roscas mostra a montagem de 3 trens de rodas de mudança que, conjugadas com as diversas posições das alavancas, proporcionam:

48 rosas inglesas (polegadas) de 4 a 224 fpp

17 rosas métricas de 0,2 a 4 mm

140 avanços automáticos de 0,12 - 6,35 mm/rot.

6. INSTALAÇÃO

6.1. Recepção:

Ao receber a máquina, o primeiro cuidado é limpá-la da graxa que protege o fuso e o verniz que cobre o leito (com "thinner" de pintura ou equivalente).

Verifique os acessórios e arrume-os de forma prática e conveniente num armário próximo ao torno ou na própria bancada deste.

6.2. Instalação:

A bancada sobre a qual será colocado o torno, deve ser firme, plana sem irregularidades e nivelada. Dois ou três parafusos devem fixar o torno à bancada. O conjunto motor é instalado de acordo com o desenho de montagem.

Quando fornecido com gabinete, o torno e o conjunto motor já vem fixado sobre a bandeja apará-cavacos.

6.3. Nivelamento:

Colocado o torno sobre a bancada, nivelle o leito com auxílio de um nível de bolha d'água de boa precisão : o nível é posto no sentido longitudinal e transversal, tanto junto ao cabeçote fixo como ao lado do cabeçote móvel. Se necessário, use pequenos calços de chapa de aço sob os pés do torno até atingir o nivelamento. Só então, os parafusos de fixação dos pés são apertados , e volta-se a verificar o nível.

O nivelamento do leito é essencial para manter a precisão do torno por longo tempo.

7. LUBRIFICAÇÃO

Uma lubrificação adequada é importante para garantir uma longa vida de serviços.

A cada 3 horas (quando usando o conjunto de redução), coloque gotas de óleo:


- no eixo traseiro de redução (lubrificados)
- na polia escalonada da árvore (retire o parafuso sext. interno).

A cada 8 horas, coloque óleo:

- na Caixa Norton (3 lubrificadores)
- na alavanca de reversão (furo)
- na bucha da roda de mão do avental (furo)
- na parte dianteira do carro longitudinal (lubrificador)
- nas buchas dos fusos do carro, transversal e do suporte de ferramenta (furos)
- no cabeçote móvel (furo)
- sobre as guias do leito.

A cada 3.000 horas, coloque graxa para rolamentos na árvore (remova as tampas traseira e dianteira).

O esquema de lubrificação, mostra os pontos citados.



8. GARANTIA

A USINA METALÚRGICA JOINVILLE S/A., garante a reposição de qualquer componente que venha a apresentar defeito de material ou de mão-de-obra, comprovada por pessoa credenciada pelo fabricante.

A garantia compreende a troca do componente na fábrica ou em local indicado pela UMJ, não incluindo o transporte da máquina.

Esta garantia é válida por 6 (seis) meses após a saída da fábrica, e não cobre os reparos ou reposições devidas ao mau uso, abuso ou desmonte manual, ou partes modificadas pelo usuário.



9. PEÇAS DE REPOSIÇÃO

9.1. Como pedir

É importante identificar corretamente a peça no seu pedido, portanto:

1. Observe o nº de referência da peça no desenho.
2. Verifique o nome e o nº da peça na lista de peças, de acordo com o nº de referência e o desenho.
3. Ao fazer o pedido, informe:
 - Nome e número da peça;
 - Número e série, modelo e ano de fabricação da máquina (gravados na placa de identificação da máquina).

Pedidos de peças podem ser feitos ao revendedor, ao representante regional UMJ ou diretamente a UMJ.



9.2. LISTA DE PEÇAS

Ref.	Peça Nº	Quant.	Nome da Peça
<u>LEITO</u>			
-	17.2.001	1	Leito
-	17.2.002	1	Base lado cabeçote móvel
-	17.2.005	1	Cremalheira
-	17.2.004	1	Mancal lado cab. móvel
-	17.2.006	1	Base lado cab. fixo
<u>CABEÇOTE FIXO - DESENHO - 17.3.000</u>			
1	17.3.201	1	Corpo do cabeçote fixo
2	17.3.102	1	Proteção da tesoura
3	17.3.103	1	Polia Escalonada
4	17.3.004	1	Anel
5	17.3.005	1	Anel de encosto
6	17.3.006	1	Roda dentada ND-80
7	17.3.007	1	Eixo oco c/roda dentada
8	17.3.008	1	Cubo com excentrico
9	17.3.009	1	Alavanca de Reversão
11	17.3.011	1	Tesoura
12	17.3.012	1	Placa de arraste
13	17.3.013	1	Árvore
14	17.3.014	1	Porca de Regulagem
15	17.3.015	1	Ponta cônica
16	17.3.016	1	Calço
17	17.3.017	1	Pino reversão grande
18	17.3.018	1	Eixo de intermediária
19	17.3.019	1	Excentrico
20	17.3.020	1	Pino do dobramento
21	17.3.021	2	Pino da reversão pequena
22	17.3.022	1	Roda dentada ND-24
23	17.3.023	1	Pino de pressão
24	17.3.024	1	Haste de cubo
25	17.3.025	1	Tampa da frente
26	17.3.226	1	Tampa do cabeçote
27	17.3.027	2	Placa de fixação
28	17.3.028	1	Bucha
29	17.3.029	1	Bucha c/chaveta
30	17.3.030	1	Pino tesoura
31	17.3.031	1	Arruela especial

Ref.	Peça Nº	Quant.	Nome da Peça
32	17.3.032	1	Parafuso c/rebaixo
33	17.3.033	2	Parafuso cab.quadrada
34	17.3.034	2	Bucha
35	17.3.035	2	Roda dentada ND-32
36	17.3.036	1	Mola
37	17.3.037	1	Flange traseiro
38	-	1	Chaveta 5 x 5 x 16
39	-	1	Chaveta 3 x 3 x 22
40	-	1	Chaveta 3 x 3 x 15
41	17.3.041	1	Tampa de Trás
61	17.3.061	1	Parafuso
87	-	1	Rolamento 32209
88	-	1	Rolamento 6207
89	-	1	Rolamento 51109
90	17.3.190	1	Placa de velocidade
91	-	1	Correia em V-B-35

RODAS DE MUDANCA

17.3.042	1	Roda de mudança ND-127
17.3.044	1	Roda de mudança ND- 80
17.3.047	1	Roda de mudança ND- 56
17.3.054	1	Roda de mudança ND- 40
17.12.038	1	Roda de mudança ND- 20
17.12.039	1	Roda de mudança ND- 64
17.12.040	1	Roda de mudança ND - 75

CARRO E CAIXA DE ENGRANAGEM 17.4.000

1	17.4.001	1	Caixa de engrenagens
2	17.4.002	1	Carro longitudinal
3	17.4.003	1	Carro transversal
4	17.4.104	1	Suporte graduável
5	17.4.105	1	Suporte de ferramenta
6	17.4.006	1	Roda de mão
7	17.4.007	1	Alavanca
8	17.4.008	1	Porca do fuso longitudinal
9	17.12.002	1	Fuso de guia
10	17.4.010	1	Fuso do carro transversal
11	17.4.011	1	Fuso do suporte da ferramenta
12	17.4.012	1	Porca do fuso transversal
13	17.4.013	1	Porca suporte de ferramenta

Ref.	Peça Nº	Quant.	Nome da Peça
14	17.4.014	1	Bucha de guia
15	17.4.015	1	Bucha de guia
16	17.4.016	2	Cursos Micrométrico
17	17.4.055	1	Volante do carro trans.
17	17.4.117	1	Volante do sup. ferramenta
18	17.4.018	1	Porca sextavada
19	17.4.019	1	Mordente
20	17.4.020	1	Estojo
21	17.4.021	1	Parafuso
22	17.4.022	1	Mola
23	17.4.023	1	Anel de encosto do fuso
24	17.4.024	1	Haste do cubo
25	17.4.025	1	Régua longitudinal
26	17.4.026	1	Régua transversal
27	17.4.027	1	Régua suporte ferramenta
28	17.4.028	2	Pino
30	17.4.030	1	Roda dentada ND-14 *
31	17.4.031	1	Pino
32	17.4.032	1	Eixo c/roda dentada
33	17.4.033	1	Roda dentada ND-43
34	17.4.034	1	Peça de pressão
36	17.4.036	3	Manípulo
37	17.4.037	1	Roda dentada cônica ND-50
38	17.4.038	1	Roda dentada cônica ND-25
39	17.4.039	1	Roda dentada ND-31
40	17.4.040	1	Roda dentada ND-48
41	17.4.041	1	Bucha
42	17.4.042	1	Pino
43	17.4.043	1	Pino
45	17.4.045	1	Arruela
46	17.4.046	1	Pino
47	17.4.047	1	Régua da porca
48	17.4.048	2	Mola
49	17.4.049	1	Chaveta 3 x 4
50	-	1	Chaveta 3 x 3
51	17.4.051	1	Mola
52	17.4.052	1	Pino cilíndrico
53	17.4.053	1	Pino
54	17.4.054	1	Mola

Ref.	Peça Nº	Quant.	Nome da Peça
<u>CABECOTE MÓVEL - DESENHO 17.5.000</u>			
1	17.5.101	1	Corpo do cabeçote móvel
2	17.5.002	1	Suporte do cabeçote móvel
3	17.5.003	1	Roda de mão
4	17.5.004	1	Parafuso de fixação
5	17.5.005	1	Bucha de contra ponta
6	17.5.006	1	Fuso de contra ponta
7	17.5.007	1	Ponta Cônica
8	17.5.008	1	Porca
9	18.4.136	1	Manípulo
10	17.5.010	1	Castanha de fixação
11	17.5.118	1	Eixo c/excentrico
12	17.5.119		Haste
13	17.5.120		Parafuso
<u>CONJUNTO MOTOR - DESENHO 17.6.300</u>			
1	17.6.301	1	Mancal
2	17.6.002	1	Base
3	17.6.303	1	Polia
4	17.6.304	1	Polia escalonada
5	17.6.205	1	Eixo
6	17.6.006	1	Esticador de correia
7	17.6.107	2	Parafuso
8	17.6.308	1	Polia do motor
10	17.6.310	1	Suporte motor. (montagem)
21	-	1	Correia em V-A-27
25	-	2	Rolamento 6204-Z
<u>PLACA INDEPENDENTE - 17.7.000</u>			
1	17.7.001	1	Placa
2	17.7.002	4	Castanha
3	17.7.003	4	Porca
4	17.7.004	4	Parafuso
5	17.7.005	4	Chapas
6	17.7.006	1	Chave cachimbo "COMP".
<u>LUNETA FIXA - DESENHO - 17.8.000</u>			
1	17.8.301	1	Corpo da Luneta fixa



Ref.	Peça Nº	Quant.	Nome da Peça
2	17.8.002	3	Guia do mordente
3	17.8.003	1	Placa p/fixar luneta
4	17.8.004	3	Mordente
5	17.8.005	3	Parafuso Pq.
6	17.8.006	3	Parafuso Gr.
-	17.8.201	1	Corpo da luneta móvel
<u>INDICADOR DE ROSCA - DESENHO-17.10.000</u>			
1	17.10.101	1	Corpo do ind.de rosca
2	17.10.102	1	Rotor (forjar)
3	17.10.003	1	Roda dentada
-	17.11.002	1	Flange p/placa universal
<u>CAIXA NORTON - DESENHO - 17.12.000</u>			
1	17.12.101	1	Corpo Caixa Norton
2	17.12.003 D	1	Alavanca direita
3	17.12.003 E	1	Alavanca esquerda
4	17.12.004	2	Pega mão
5	17.12.005	2	Pino
6	17.12.006	2	Mola
7	-	2	Chave 4 x 4 x 13
8	17.12.008	2	Pino
9	17.12.109	2	Roda dentadá
10	17.12.110	1	Eixo
11	-	1	Chaveta 3 x 3 x 72
12	17.12.012	2	Roda dentada ND-20
13	-	2	Chaveta 3 x 3 x 155
14/15/16/17	-	-	Roda Mudança v/grupo 17.3.000
18	17.4.029	1	Anel de dist.do fuso longit.
19	17.12.119	1	Eixo D-16
20	17.12.120	1	Eixo
21	17.12.021	2	Bucha
22	17.12.122	1	Roda dentada ND-20
23	17.12.123	1	Roda dentada ND-28
24	17.12.124	1	Roda dentada ND-26
25	17.12.125	1	Roda dentada ND-24
26	17.12.126	1	Roda dentada ND-23
27	17.12.127	1	Roda dentada ND-22
28	17.12.128	1	Roda dentada ND-20

Ref.	Peça Nº	Quant.	Nome da Peça
29	17.12.129	1	Roda dentada ND-18
30	17.12.030	1	Roda dentada ND-16
31	17.12.031	1	Bucha
32	17.12.132	1	Roda dentada ND-16
34	17.12.134	3	Roda dentada ND-16
35	17.12.135	1	Roda dentada ND-16
36	17.12.136	1	Eixo D-16/18/27,5
37	17.12.137	1	Eixo D-12/16/18/14
38/39/40	-	-	Rodas de Mudança v/grupo 173.000
41	17.12.041	4	Roda dentada ND-32
42	17.12.142	1	Roda dentada ND-16
43	17.12.043	1	Bucha
58	17.12.057	1	Tabela de rosca
60	17.12.160	1	Escala ABCDE-1 à 8

TABELA DE ROSCAS — SCREWCUTTING CHART


	ROSCAS POL.— ENGLISH THREAD.										
	I	II	III	FIOS P/ POL—THREADS PER INCH							
A	40	80	56	4	4½	5	5½	5¾	6	6½	7
A				8	9	10	11	11½	12	13	14
B				16	18	20	22	23	24	26	28
C	20	80	56	32	36	40	44	46	48	52	56
D				64	72	80	88	92	96	104	112
E				128	144	160	176	184	192	208	224

ROSCAS MÉTRICAS—METRIC THREAD				
I	II	III	IV	PASSOS EM m/m — THREAD m/m
A				3,50 3,11 2,80 2,54 2,43 2,33 2,15 2,00
B				1,75 1,55 1,40 1,27 1,21 1,16 1,07 1,00
C	40	64	80	127 0,87 0,77 0,70 0,63 0,55 0,58 0,53 0,50
D				0,43 0,38 0,35 0,31 0,30 0,29 0,26 0,25
E				0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12
A				3,75 3,33 3,00 2,72 2,50 2,50 2,30 2,14
B				1,87 1,66 1,50 1,36 1,30 1,25 1,15 1,07
C	40	56	75	127 0,93 0,83 0,75 0,68 0,65 0,62 0,57 0,53
D				0,43 0,41 0,37 0,34 0,32 0,31 0,29 0,26
E				0,23 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13
A				4,00 3,55 3,20 2,90 2,78 2,66 2,46 2,28
B				2,00 1,77 1,60 1,45 1,39 1,33 1,23 1,14
C	40	56	80	127 1,00 0,88 0,80 0,72 0,69 0,66 0,61 0,57
D				0,50 0,44 0,40 0,36 0,34 0,33 0,30 0,28
E				0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14




USINA METALÚRGICA JOINVILLE S.A.
PREFEITURA DE JOINVILLE — SANTA CATARINA — BRASIL

2,8φ



PARAFUSO	PORCA					
	DIÂMETRO DA ROSCA	DIÂMETRO DO NÚCLEO	DIÂMETRO DOS FLANÇOS	PASSO	PROFOUNDADE DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA
d	ϕ_1	d_2	P	t_1	D	D_1
6	4610	5,350	1	0,695	6,090	4,700
(7)	5110	6,350	1	0,695	7,090	5,700
8	6264	6,188	1,25	0,868	8,112	6,376
(9)	7264	8,188	1,25	0,868	9,112	7,376
10	7516	9,026	1,5	1,042	10,136	8,052
(11)	8516	10,026	1,5	1,042	11,136	9,052
12	9570	10,863	1,75	1,215	12,156	9,726
14	11222	12,701	2	1,389	14,180	11,402
16	13222	14,701	2	1,389	16,180	13,402
18	14528	16,376	2,5	1,736	18,224	14,752
20	16528	19,376	2,5	1,736	20,224.	16,752
22	18528	20,376	2,5	1,736	22,224	18,752
24	19532	22,051	3	2,084	24,270	20,102
27	2232	25,051	3	2,084	27,270	23,102
30	25538	27,727	3,5	2,431	30,316	25,54
33	28138	30,727	3,5	2,431	33,316	28,454
36	30544	33,402	4	2,778	36,360	30,804
39	33544	36,402	4	2,778	39,360	33,804
42	35350	39,077	4,5	3,125	42,404	36,154
45	38750	42,077	4,5	3,125	45,404	39,154
48	41054	44,752	5	3,473	48,450	41,504
52	45054	48,752	5	3,473	52,450	45,504
55	48350	52,428	5,5	3,820	56,496	49,556
60	52350	56,428	5,5	3,820	60,496	52,856
64	55656	60,103	6	4,167	64,540	56,206
68	59656	64,103	6	4,167	68,540	60,206
72	63656	68,103	6	4,167	72,540	64,206
76	67656	72,103	6	4,167	76,540	68,206
80	71656	76,103	6	4,167	80,540	72,206
84	75656	80,103	6	4,167	84,540	76,206
88	80656	85,103	6	4,167	89,540	81,206

Os valores entre parênteses devem ser evitados



DIÂMETRO NOMINAL	PORCA e PARAFUSO				FIOS POR POLEGADA Z
	DIÂMETRO EXTERIOR D	DIÂMETRO DO NÚCLEO d ₁	PROFOUNDIDA- DE DA ROSCA t ₁	DIÂMETRO DOS FLANÇOS d ₂	
POLEGADAS					
1/4"	6350	4,724	0,813	5537	20
5/16"	7938	6,131	0,904	7,034	18
3/8"	9525	7,492	1,017	8,502	16
(7/16")	11,113	8,789	1,162	9,951	14
1/2"	12,700	9,990	1,355	11,345	12
5/8"	15,876	12,918	1,479	14,397	11
3/4"	19,051	15,798	1,627	17,424	10
7/8"	22,226	18,611	1,807	20,419	9
"	25,400	21,335	2,033	23,368	8
1 1/8"	28,576	23,929	2,324	26,253	7
1 1/4"	31,761	27,104	2,324	29,428	7
1 3/8"	34,926	29,505	2,711	32,215	6
1 1/2"	38,101	32,680	2,711	35,391	6
1 5/8"	41,277	34,471	3,253	38,024	5
1 3/4"	44,452	37,946	3,253	41,199	5
(1 7/8")	47,627	40,398	3,614	44,012	4 1/2
2"	50,802	43,573	3,614	47,187	4 1/2
2 1/4"	57,152	49,020	4,066	53,086	4
2 1/2"	63,502	55,370	4,066	59,436	4
2 3/4"	69,853	60,558	4,647	65,205	3 1/2
3"	76,203	66,909	4,647	71,556	3 1/2
3 1/4"	82,553	72,544	5,005	77,548	3 1/4
3 1/2"	88,903	78,894	5,005	83,899	3 1/4
3 3/4"	95,254	84,410	5,422	89,832	3
4"	101,604	90,760	5,422	96,182	3
4 1/4"	107,954	96,639	5,657	102,297	2 7/8
4 1/2"	114,303	102,940	5,657	108,647	2 7/8
4 3/4"	120,655	108,825	5,915	114,740	2 3/4
5"	127,005	115,176	5,915	121,090	2 3/4
5 1/4"	133,355	120,963	6,196	127,159	2 5/8
5 1/2"	139,705	127,313	6,196	133,509	2 5/8
5 3/4"	146,055	133,043	6,506	133,549	2 1/2
6"	152,406	139,394	6,506	145,900	2 1/2

Os valores entre parenteses devem ser evitados.

DIN 259

MEDIDA EM MM

ROSCA GAS WHITWORTH

PORCA

PARA FUSO

$P = \frac{25.4}{Z}$

$r = 0.13733 \times P$

$t = 0.98649 \times P$

$t_1 = 0.640333 \times P$

DENOMINAÇÃO DA ROSCA		POLEGADAS		DÂMETRO D'AROSCA D	DÂMETRO DO NÚCLEO d ₁	PROFOUNDADA DE ROSCA t ₁	DIÂMETRO DOS FLANÇOS d ₂	FIOS POR POLEGADAS
PORCA	PARAFUSO	R 1/4"	R 1/4"	9,729	8,567	0,581	9,148	28
		R 1/4"	R 1/4"	13,158	11,446	0,856	12,302	19
R 3/8"	R 3/8"	R 1/2"	R 5/8"	16,663	14,951	0,856	15,807	19
		R 1/2"	R 5/8"	20,556	18,632	1,162	19,794	14
R 3/4"	R 7/8"	R 1"	R 1"	22,912	20,588	1,162	21,750	14
		R 1"	R 1"	26,442	24,119	1,162	25,281	14
		R 1"	R 1"	30,202	27,878	1,162	29,040	14
		R 1"	R 1"	33,350	30,293	1,479	31,771	11
(R 1 1/8")	(R 1 1/8")	(R 1 1/4")	(R 1 3/8")	37,398	34,941	1,479	36,420	11
		(R 1 1/4")	(R 1 3/8")	41,912	38,954	1,479	40,433	11
		(R 1 1/4")	(R 1 3/8")	44,325	41,367	1,479	42,846	11
R 1 1/2"	R 1 3/4"	R 2"	R 2"	48,005	44,847	1,479	46,326	11
		R 2"	R 2"	53,748	50,791	1,479	52,270	11
		R 2"	R 2"	56,616	56,659	1,479	58,137	11
R 2 1/4"	R 2 1/2"	R 2 1/2"	R 2 1/2"	65,712	62,755	1,479	64,234	11
		R 2 1/2"	R 2 1/2"	75,387	72,230	1,479	73,708	11
		R 2 1/2"	R 2 1/2"	81,537	78,580	1,479	80,058	11
R 3"	R 3"	R 3"	R 3"	82,887	84,930	1,479	86,409	11
		R 3"	R 3"	93,384	91,026	1,479	92,505	11
		R 3"	R 3"	109,334	97,376	1,479	98,855	11
R 3 3/4"	R 4"	R 4"	R 4"	105,984	103,726	1,479	105,205	11
		R 4"	R 4"	113,034	110,077	1,479	111,556	11
		R 4 1/2"	R 4 1/2"	125,375	122,777	1,479	124,256	11
R 5"	R 5 1/2"	R 5 1/2"	R 6"	135,435	135,478	1,479	136,957	11
		R 5 1/2"	R 6"	131,336	148,178	1,479	149,657	11
		R 6"	R 6"	163,836	16,0879	1,479	162,357	11
R 7"	R 8"	R 8"	R 9"	189,237	185,984	1,627	187,611	10
		R 8"	R 9"	214,638	211,385	1,627	213,012	10
		R 9"	R 10"	246,039	236,786	1,627	238,412	10
		R 10"	R 11"	245,440	262,187	1,627	263,813	10
		R 11"	R 11"	290,841	288,775	2,033	288,808	8

Os valores entre parenteses se empregam unicamente em tubos de cobre para grandes pressões e devem ser evitados nos demais casos.

DIN 103

FORÇA


ROSCA TRAPEZOIDAL

PARAFUSO


Diagram illustrating the dimensions and formulas for a trapezoidal screw thread:


- $t = 1,966 \times P$
- $t_1 = 0,5 \times P + 2$
- $t_2 = 0,5 \times P + a - b$
- $T = 0,5 \times P + 2a - c$
- $c = 0,25 \times P$

Dimensions shown include d_1 , d_2 , a , b , c , t , t_1 , t_2 , T , and 30° .




como rosca de esforço com o raio r.
Os valores entre parênteses devem ser evitados.







SUP. E CAIXA DE ENGRÉN. 17.4.000




Qntd.	Denominação	Pes.	Material	Dimensões ou especificações	Peso(s) Inv. Des. Enr.
1	Própria	08-08-79	Alumínio	110 mm	
1	Desenho	09-08-79	Alumínio	110 mm	
	Dessenhista				



USINA METALÚRGICA JOINVILLE S. A.
JOINVILLE - SANTA CATARINA
Desenho n° 175.100




MOTORIZAÇÃO	17.6.300
USINA METALÚRGICA JOINVILLE S.A.	
JOINVILLE - SANTA CATARINA	
CEP 88010-000	
TELEFONE (47) 321-2121	







PLACA DE 4 CASTANHAS






LUNETA FIXA	Domínio	Pex.	Mate.	Entregue	esp. e/ce.	Passo	Nº Doc.
PROJETO							
Desenhado	31-07-75						
Copiado	01-08-79	J. M. G.					
Organizado							
LUNETA FIXA							





INDICADOR DE ROSCA



RSAI

127

NCÃO

RSAI

• 127

Vendas:



Metalúrgica Joinville S.A.

- Tel.: (0474) 26-0900 - CEP: 89200
e D-043 - Teleg.: Joimetal
S USMJ BR
SC

.....(0142) 22-5666 • Fortaleza(085) 223-2644
.....(091) 229-9704 • Goiânia(062) 233-7466
te(031) 441-9022 • Joinville(0474) 22-1381
.....(061) 223-9750 • Porto Alegre(0512) 42-5066
.....(041) 223-0213 • Recife(081) 251-0783

Indústrias Romi S.A.

Rua Coriolano, 710 - Tel.: (011) 262-4666 - CEP: 05047
Cx. Postal 30352 - Teleg.: Romilia - Telex (011) 21922
São Paulo - SP

Ou converse com a Filial Romi mais próxima:

- Ribeirão Preto(016) 634-7238
- Rio de Janeiro(021) 284-3845
- Salvador(071) 244-8366
- Santo André(011) 440-0488
- S.J. dos Campos(0123) 22-6056
- São Paulo(011) 262-4666
- Sorocaba(0152) 32-9582
- Vila Velha(027) 229-1775

ENÇÃO